

Supply Web – Notificaciones de Material No-Conforme (DMN)

<http://suppliers.deutzspain.com:8019/supplyWeb/account/login>

2016/01/14

The engine company.




Supply Web – Notificaciones de Material No-Conforme (DMN)

<http://suppliers.deutzspain.com:8019/supplyWeb/account/login>



 Supplier Exchange



Inicio de sesión

Idioma
Español

Nombre de usuario
Cxxxxx

Contraseña

Noticias

08-05-2014
[Noticias Deutz Spain](#)
09-05-2014
[Noticias Deutz AG](#)

Sugerencias

Puede ajustar la combinación de colores de Infor10 Supplier Exchange(SupplyWEB) seleccionando un tema distinto en su Perfil de usuario, situado bajo la ficha del menú Preferencias. Para obtener más información, lea la ayuda haciendo clic en el signo "?" de la barra de navegación de la aplicación.

Vínculos

www.infor.com
[Manual Deutz Spain, S.A.](#)


- 1.- Introducir Idioma.
- 2.- Usuario: **Cxxxxx** (C=Calidad y xxxxx = N° Prrov.)
- 3.- Contraseña: **Cxxxxx**

[Nombre de usuario o contraseña olvidados](#)

Copyright © 2009 Infor. Todos los derechos reservados. Las marcas de diseño y texto contempladas en este documento constituyen marcas comerciales o marcas registradas de Infor o sus afiliados y empresas filiales. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas comerciales aquí enumeradas son propiedad de sus respectivos propietarios. www.infor.com.

Supply Web – Notificaciones de Material No-Conforme (DMN)

<http://suppliers.deutzspain.com:8019/supplyWeb/account/login>



Artículos prioritarios a fecha 2-9-116


- 3 Pedidos no vistos
- 1 DMN que requiere respuesta de contención
- 1 DMN que requiere respuesta correctora

Las DMN son las reclamaciones


Supply Web – Notificaciones de Material No-Conforme (DMN)

<http://suppliers.deutzspain.com:8019/supplyWeb/account/login>

← → ↻ 🔍 ☆ ☰

 Infor Supplier Exchange(SupplyWEB)® 11.4.6.024. Proveedor 99995 ↗

Demanda ▾ Envíos ▾ Recibos ▾ Materiales defectuosos ▾ Ejecución de entrega ▾ Piezas por millón ▾ Ejecución de proveedor ▾ Gestión de documentos ▾ More... ▾

◀ ▶ 🏠 🖨️ 📄 ? 

Consola de gestión de eventos Notificación de material defectuoso (DMN)

DMN que requiere respuesta de contención



1 Total | 08.02.2016


Ver	Id. de Notificación de material defectuoso (DMN)	Planta	Enviar a	Enviar desde	Pieza	Fecha efectiva
	9	DEUTZ SPAIN ZAFRA	DEUTZ-ALM		99996666	08.02.2016

Pincha sobre las “gafas” para los detalles


Supply Web – Notificaciones de Material No-Conforme (DMN)

<http://suppliers.deutzspain.com:8019/supplyWeb/account/login>

← → ↻  

 Infor Supplier Exchange(SupplyWEB)® 11.4.6.024. Proveedor 99995 ↗

Demanda ▾ Envíos ▾ Recibos ▾ Materiales defectuosos ▾ Ejecución de entrega ▾ Piezas por millón ▾ Ejecución de proveedor ▾ Gestión de documentos ▾ More... ▾

◀ ▶ 🏠 🖨️ 📄 ? 

[Materiales defectuosos](#) Edición de DMN

Planta	Enviar a	Proveedor
DEUTZ SPAIN ZAFRA Crtá.Badajoz -Granada, Km 74,6 06300 ZAFRA (Badajoz) ESPAÑA	DEUTZ-ALM Calle Guadiana 38-40 Pol. Ind. Los Caños 06300 Zafra (Badajoz) ESPAÑA	Proveedor Test 99995 Pg Gracia 56 08007 Barcelona ESPAÑA

Pieza

Número de pieza: 99996666
Descripción de la pieza: ART. TES PARA S.E. PEDIDO CERRADO

Información de encabezado **Descripción de problema** Disposición Información de proveedor Información sobre la acción Reclamaciones Historial de DMN

Id. de DMN: 95	Número de pedido: 987654
Número de etiqueta de rechazo: 123456	Sólo advertencia: No
Número de recepción: 123456	Cantidad de recepción: 1,000
Fecha de recepción: 07.02.2016	Cantidad rechazada: 5
Cantidad de muestra: 1,000	Cantidad no ajustada: 10
Rechazado por: G. Gahete (DS-QL)	Fecha de rechazo: 07.02.2016
Código de motivo: Descripción: FM	Origen de defecto: Descripción: CR

Falta de material/Lack of material Control recepción/Incoming goods inspection

En descripción del problema es donde ponemos la información básica de la reclamación.

Para los detalles, fotografías,... mantenemos un EXCEL adjunto, como las ARC que enviábamos hasta ahora.

Supply Web – Notificaciones de Material No-Conforme (DMN)

<http://suppliers.deutzspain.com:8019/supplyWeb/account/login>

Browser address bar: suppliers.deutzspain.com:8019/supplyWeb/account/completeLogin

infor Infor Supplier Exchange(SupplyWEB)® 11.4.6.024. Proveedor 99995

Demanda ▾ Envíos ▾ Recibos ▾ Materiales defectuosos ▾ Ejecución de entrega ▾ Piezas por millón ▾ Ejecución de proveedor ▾ Gestión de documentos ▾ More... ▾

Deutz Spain

Materiales defectuosos Edición de DMN

Planta	Enviar a	Proveedor
DEUTZ SPAIN ZAFRA Ctra.Badajoz -Granada, Km 74,6 06300 ZAFRA (Badajoz) ESPAÑA	DEUTZ-ALM Calle Guadiana 38-40 Pol. Ind. Los Caños 06300 Zafra (Badajoz) ESPAÑA	Proveedor Test 99995 Pg Gracia 56 08007 Barcelona ESPAÑA

Pieza

Número de pieza: 99996666
Descripción de la pieza: ART. TES PARA S.E. PEDIDO CERRADO

Información de encabezado Descripción de problema Disposición Información de proveedor **Información sobre la acción** Reclamaciones Historial de DMN

Containment

Se requiere respuesta: Sí

Fecha de vencimiento de la respuesta: 09.02.2016

Containment Plan

Describir brevemente las acciones del plan de contenido.

Fecha de contención:

Estado de contención: Ninguno

Customer Feedback:

Fecha implementación acciones de contención


Update Cancelar

En información sobre la acción es donde se deben definir las acciones de contención y correctivas.
Para los detalles, usaremos un formato 8D que adjuntaremos (como template) y que deberéis rellenar.


Supply Web – Notificaciones de Material No-Conforme (DMN)

<http://suppliers.deutzspain.com:8019/supplyWeb/account/login>

← → ↻ 🔍 ☆ ☰

 Infor Supplier Exchange(SupplyWEB)® 11.4.6.024. Proveedor 99995 ↗

Demanda ▾ Envíos ▾ Recibos ▾ Materiales defectuosos ▾ Ejecución de entrega ▾ Piezas por millón ▾ Ejecución de proveedor ▾ Gestión de documentos ▾ More... ▾

◀ ▶ 🏠 🖨️ 📄 ? 

[Materiales defectuosos](#) Edición de DMN

Planta	Enviar a	Proveedor
DEUTZ SPAIN ZAFRA Ctra.Badajoz -Granada, Km 74,6 06300 ZAFRA (Badajoz) ESPAÑA	DEUTZ-ALM Calle Guadiana 38-40 Pol. Ind. Los Caños 06300 Zafra (Badajoz) ESPAÑA	Proveedor Test 99995 Pg Gracia 56 08007 Barcelona ESPAÑA

Pieza

Número de pieza: 99996666
Descripción de la pieza: ART. TES PARA S.E. PEDIDO CERRADO

Información de encabezado Descripción de problema Disposición Información de proveedor **Información sobre la acción** Reclamaciones Historial de DMN

Acción correctora

Se requiere respuesta: Sí
Fecha de vencimiento de la respuesta: 12.02.2016

Corrective Plan:

Describir brevemente las acciones correctivas.

Fecha de la corrección: 📅
Estado corrector: None
Primera fecha de envío corregida: 📅
Customer Feedback:

Fecha implementación acciones correctivas

Supply Web – Notificaciones de Material No-Conforme (DMN)

<http://suppliers.deutzspain.com:8019/supplyWeb/account/login>

← → ↻ suppliers.deutzspain.com:8019/supplyWeb/account/completeLogin

infor Infor Supplier Exchange(SupplyWEB)® 11.4.6.024. Proveedor 99995

Demanda ▾ Envíos ▾ Recibos ▾ Materiales defectuosos ▾ Ejecución de entrega ▾ Piezas por millón ▾ Ejecución de proveedor ▾ Gestión de documentos ▾ More... ▾

Deutz Spain

Materiales defectuosos Edición de DMN

Planta	Enviar a	Proveedor
DEUTZ SPAIN ZAFRA Ctra.Badajoz -Granada, Km 74,6 06300 ZAFRA (Badajoz) ESPAÑA	DEUTZ-ALM Calle Guadiana 38-40 Pol. Ind. Los Caños 06300 Zafra (Badajoz) ESPAÑA	Proveedor Test 99995 Pg Gracia 56 08007 Barcelona ESPAÑA

Pieza

Número de pieza: 99996666
Descripción de la pieza: ART. TES PARA S.E. PEDIDO CERRADO

Información de encabezado Descripción de problema Disposición Información de proveedor **Información sobre la acción** Reclamaciones Historial de DMN

Fecha de la corrección:
Estado corrector: None
Primera fecha de envío corregida:
Customer Feedback:

Plantilla de cliente: **Formato 8D DS.xls 26.01.2016**

Archivos adjuntos del proveedor: Ningún archivo seleccionado


Para guardar los cambios, clicar "UPDATE"

Para los detalles, usaremos un formato 8D que adjuntamos (como template) y que deberéis rellenar.


Supply Web – Notificaciones de Material No-Conforme (DMN)

<http://suppliers.deutzspain.com:8019/supplyWeb/account/login>

← → ↻ ☆ ☰

 Infor Supplier Exchange(SupplyWEB)® 11.4.6.024. Proveedor 99995 ↗

Demanda ▾ Envíos ▾ Recibos ▾ Materiales defectuosos ▾ Ejecución de entrega ▾ Piezas por millón ▾ Ejecución de proveedor ▾ Gestión de documentos ▾ More... ▾

◀ ▶ 🏠 🖨️ 📄 ? 

Materiales defectuosos [Ver DMN](#)

Planta	Enviar a	Proveedor
DEUTZ SPAIN ZAFRA Crtá.Badajoz -Granada, Km 74,6 06300 ZAFRA (Badajoz) ESPAÑA	DEUTZ-ALM Calle Guadiana 38-40 Pol. Ind. Los Caños 06300 Zafra (Badajoz) ESPAÑA	Proveedor Test 99995 Pg Gracia 56 08007 Barcelona ESPAÑA

Pieza

Número de pieza: 99996666
Descripción de la pieza: ART. TES PARA S.E. PEDIDO CERRADO

Información de encabezado Descripción de problema Disposición Información de proveedor Información sobre la acción Reclamaciones Historial de DMN

Id. de DMN: 95	Número de pedido: 987654
Número de etiqueta de rechazo: 123456	Sólo advertencia: No
Número de recepción: 123456	Cantidad de recepción: 1000.0
Fecha de recepción: 07.02.2016	Cantidad rechazada: 5.0
Cantidad de muestra: 1000.0	Cantidad no ajustada: 10.0
Rechazado por: G. Gahete (DS-QL)	Fecha de rechazo: 07.02.2016
Código de motivo:Descripción: FM	Origen de defecto:Descripción: CR

Falta de material/Lack of material Control recepción/Incoming goods inspection

Supply Web – Notificaciones de Material No-Conforme (DMN)

<http://suppliers.deutzspain.com:8019/supplyWeb/account/login>

← → ↻ suppliers.deutzspain.com:8019/supplyWeb/account/completeLogin#
☆ ☰

Imprimir

Total: **1 página**

Destino

Páginas Todo

Diseño

Tamaño del papel

Márgenes

Configuración Simplificar página Encabezado y pie de página Gráficos de fondo

22/02/2016 Infor Supplier Exchange(SupplyWEB)® 11.4.6.024 | Proveedor | Admin

Planta	Enviar a	Proveedor
DEUTZ SPAIN ZAFRA Crla.Badajoz -Granada, Km 74,6 06300 ZAFRA (Badajoz) ESPAÑA	DEUTZ-ALM Calle Guadiana 38-40 Pol. Ind. Los Caños 06300 Zafra (Badajoz) ESPAÑA	Proveedor Test 99995 Pg Gracia 56 08007 Barcelona ESPAÑA

Pieza

Número de pieza: 99996666
Descripción de la pieza: ART. TES PARA S.E. PEDIDO CERRADO

Información de encabezado	Descripción de problema	Disposición	Información de proveedor
Id. de DMN: 95		987654	Número de pedido:
Número de etiqueta de rechazo: 123456		No	Sólo advertencia:
Número de recepción: 123456		1000.0	Cantidad de recepción:
Fecha de recepción: 07.02.2016		5.0	Cantidad rechazada:
Cantidad de muestra: 1000.0		10.0	Cantidad no ajustada:
Rechazado por: G. Gahete (DS-QL)		07.02.2016	Fecha de rechazo:
Código de motivo:Descripción: FM		CR	Origen de defecto:Descripción:
Falta de material/Lack of material		Control recepción/Incoming goods inspection	

http://suppliers.deutzspain.com:8019/supplyWeb/account/completeLogin# 1/1